

Centres de dépistage désignés (CDD) du PQDCS de la région de Lanaudière

Accessibilité physique à la mammographie pour les femmes à mobilité réduite

(Présentant une réduction de la capacité à la marche compensée ou non par l'utilisation d'un accessoire (canne, marchette), par un fauteuil roulant ou un quadriporteur)

Nom du CDD	Services radiologiques Joliette	Imagerie Terrebonne	Hôpital Pierre-Le Gardeur
ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE			
Espaces de stationnement adaptés/réservés	X	X	X
Entrée extérieure directe sans obstacle	X	X	X
Rampe d'accès pour fauteuil roulant		X	X
Porte avec mécanisme d'ouverture automatique		X	X
Porte d'entrée avec dégagement de plus de 920mm (36")	X	X	X
ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE			
Accès en mammographie au même niveau que l'entrée extérieure ou ascenseur	X	X	X
Salle de déshabillage adaptée pour fauteuil roulant	X	X	X
Dégagement de la porte de la salle d'examen	(31")	920mm (36")	Plus de 920mm (> 36")
Salle de toilette adaptée pour fauteuil roulant	X	X	X
CONDITIONS FACILITANTES POUR L'EXAMEN			
La personne peut être accompagnée d'un proche	X	X	X
La mammographie peut être effectuée pour une femme qui est assise dans son fauteuil roulant si les appuie-bras sont amovibles (se baissent)	X	X	X
Le centre possède une chaise ou un banc adapté	X	X	
Un membre du personnel peut aider lors du transfert	X	X	X
Le centre dispose d'un levier de transfert au besoin			X

Mise à jour septembre 2015